


호남고속선 정지코가_620(61.233~61.240km, S120-3)

61K240

61K233

120 SPAN - 3



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.4 m			55				
2	균열 0.1 mm	0.4 m			56				
3	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			57				
4	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			58				
5	균열 0.1 mm	0.5 m			59				
6	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			60				
7	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			61				
8	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			62				
9	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			63				
10	균열 0.1 mm	0.8 m			64				
11	균열 0.1 mm	0.3 m			65				
12	균열 0.1 mm	0.7 m			66				
13	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			67				
14	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			68				
15	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			69				
16	강재부 균열 0.2 mm	0.3 m			70				
17	균열 0.1 mm	0.4 m			71				
18	균열 0.1 mm	0.5 m			72				
19	균열 0.1 mm	0.4 m			73				
20	균열 0.1 mm	0.4 m			74				
21	균열 0.1 mm	0.4 m			75				
22	방산 균열 0.4 m	6.9 m			76				
23	균열 0.4 mm	1.0 m			77				
24	균열 0.6 mm	1.0 m	2017년도 보수		78				
25	균열 0.2 mm	1.2 m			79				
26	균열 0.2 mm	0.4 m			80				
27	균열 0.2 mm	0.4 m			81				
28	균열 0.1 mm	0.3 m			82				
29	균열 0.1 mm	0.4 m			83				
30	균열 0.1 mm	0.4 m			84				
31	균열 0.1 mm	0.3 m			85				
32	균열 0.1 mm	0.4 m			86				
33	균열 0.1 mm	0.4 m			87				
34	균열 0.1 mm	0.4 m			88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]