


호남고속선 정지 고가_341(59.271~59.278km, S64-4)

외관조서망도 번호
B18_정지고가_341(59k271~59k278)

59K271

59K278



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.4 m			55				
2	균열 0.2 mm	0.4 m			56				
3	균열 0.1 mm	0.4 m			57				
4	균열 0.1 mm	0.4 m			58				
5	균열 0.2 mm	0.6 m			59				
6	균열 0.1 mm	0.4 m			60				
7	균열 0.1 mm	0.4 m			61				
8	균열 0.2 mm	0.3 m			62				
9	균열 0.1 mm	0.4 m			63				
10	장계부 균열 0.2 mm	0.8 m			64				
11	균열 0.2 mm	0.8 m			65				
12	장계부 균열 0.2 mm	0.8 m			66				
13	균열 0.1 mm	0.8 m			67				
14	균열 0.2 mm	0.3 m			68				
15	균열 0.2 mm	0.6 m			69				
16	균열 0.1 mm	0.4 m			70				
17	균열 0.1 mm	0.4 m			71				
18	균열 0.1 mm	0.4 m			72				
19	균열 0.1 mm	0.4 m			73				
20	균열 0.2 mm	0.7 m			74				
21	균열 0.1 mm	0.4 m			75				
22	균열 0.2 mm	0.8 m			76				
23	균열 0.1 mm	0.7 m			77				
24	균열 0.1 mm	0.4 m			78				
25	균열 0.1 mm	0.7 m			79				
26	균열 0.1 mm	0.4 m			80				
27	균열 0.1 mm	0.6 m			81				
28	양상 균열 4.5 m	1.2 m	5.40㎡		82				
29	균열 0.2 mm	0.7 m			83				
30	균열 0.2 mm	0.7 m			84				
31	균열 0.1 mm	0.4 m			85				
32	균열 0.1 mm	0.4 m			86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	영	용	역	사	과		장	연	경	연	형	상	분	리	기	
									관	영										관
한국철도공사			2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설총괄연구원			이 복 영		간 완 강 김 경 기 원 석 기		영							
KORAIL			KORAIL RAILROAD																	