


호남고속선 정지고가 _353(59.355~59.362km, S67-1)


59K362

59K355




아
호

(아
안)



PCL 상면



2차 (초, 중, 고)

(가행)

연번	순상	목	연장	비고	연번	순상	목	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.3 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	경계부 균열	0.2 mm	0.8 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.6 m		65				
12	경계부 균열	0.2 mm	0.8 m		66				
13	균열	0.2 mm	0.6 m		67				
14	경계부 균열	0.2 mm	0.8 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.6 m		69				
16	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		70				
17	경계부 균열	0.2 mm	0.8 m		71				
18	균열	0.2 mm	0.8 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.7 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.8 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.8 m		78				
25	균열	0.2 mm	0.8 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.7 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.7 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
44	균열	0.1 mm	0.4 m		98				
45	균열	0.1 mm	0.4 m		99				
46	균열	0.1 mm	0.4 m		100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	여	명	영	여	사	단				
									계열 배치	장아 배치			
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD													
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역						(주)한국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원							
이복영								간윤경 김정기 문석기					
									점				
										0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	천목도랑본리		재료본리
										0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		월근노출
										0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리,벽락,파손		누수,습윤부
										1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공이음본리,총본리