


호남고속선 정지코가_355(59.369~59.376km, S67-3)

59K369

59K376



연번	구분	산상	벽	연장	비고	연번	구분	산상	벽	연장	비고
1	구분	0.2	mm	0.6	m	55					
2	장계부 구분	0.2	mm	0.5	m	56					
3	구분	0.2	mm	0.6	m	57					
4	구분	0.1	mm	0.6	m	58					
5	구분	0.2	mm	0.6	m	59					
6	구분	0.2	mm	0.6	m	60					
7	구분	0.2	mm	0.6	m	61					
8	구분	0.1	mm	0.7	m	62					
9	구분	0.2	mm	0.8	m	63					
10	구분	0.2	mm	0.7	m	64					
11	구분	0.2	mm	0.8	m	65					
12	구분	0.2	mm	0.3	m	66					
13	장계부 구분	0.2	mm	0.3	m	67					
14	구분	0.1	mm	0.4	m	68					
15	구분	0.1	mm	0.4	m	69					
16	구분	0.1	mm	0.4	m	70					
17	구분	0.1	mm	0.4	m	71					
18	구분	0.1	mm	0.4	m	72					
19	구분	0.1	mm	0.4	m	73					
20	구분	0.1	mm	0.4	m	74					
21	구분	0.1	mm	0.5	m	75					
22	구분	0.1	mm	0.3	m	76					
23	구분	0.1	mm	0.7	m	77					
24	구분	0.1	mm	0.7	m	78					
25	구분	0.1	mm	0.7	m	79					
26	구분	0.1	mm	0.4	m	80					
27	구분	0.1	mm	0.4	m	81					
28	구분	0.1	mm	0.4	m	82					
29	구분	0.1	mm	0.4	m	83					
30	구분	0.2	mm	0.4	m	84					
31						85					
32						86					
33						87					
34						88					
35						89					
36						90					
37						91					
38						92					
39						93					
40						94					
41						95					
42						96					
43						97					
44						98					
45						99					
46						100					
47						101					
48						102					
49						103					
50						104					
51						105					
52						106					
53						107					
54						108					

시	행	사	공	역	명	사	단		명
							과 제 명	장 의 명	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간윤경 김경기 문석기	〰〰〰	0.220 (0.50m이하 : 목책)	〰〰〰	참목도상분리
						〰〰〰	0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 횡책)	〰〰〰	철근노출
						〰〰〰	0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 직책)	〰〰〰	누수, 슬로부
						〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 통책)	〰〰〰	시공이음분리, 통분리