


호남고속선 정지고가_360(59.404~59.411km, S68-3)

59K411

59K404




아
호

(아호)



PCL 상용



12월 09일

(가) (나)

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.6 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.6 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.6 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.6 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.6 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.6 m		61				
8	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.2 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.8 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.7 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.8 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.8 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.8 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.3 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.3 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.3 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.5 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.6 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.6 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	시행사	영역명	유형	주요시설	구분	표지
			(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이북영	간오강 김정기 윤석기	경원선
						〰️ (0.3mm이하 : 흑색) 〰️ (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색) 〰️ (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색) - - - (1.0mm이상 : 분홍색)
						한독도장본리 망상 바리·백락, 파손 변태
						재료본리 철판노출 누수·습윤부 시공이음본리, 총본리
						한양 한양