


호남고속선 정지 고가_399(59.677~59.684km, S76-2)

59K684


59K677



하
0호

(후보)

PCL 상면



2020

(유아)

연번	순상	목	연장	비고	연번	순상	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
11	균열 부 균열		0.2 mm	0.3 m	66				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.6 m		68				
14	균열 부 균열		0.2 mm	0.3 m	69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.7 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.7 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.3 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.7 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.7 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.3 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.7 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.6 m		91				
37	균열	0.2 mm	0.7 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.5 m		93				
39	균열	0.1 mm	0.6 m		94				
40	균열	0.1 mm	0.5 m		95				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
43	균열	0.1 mm	0.5 m		98				
44	균열	0.1 mm	0.5 m		99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54									

시	행	사	공	역	명	사	단		명
							과 제 명	장 의 명	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간윤경 김경기 문석기	〰〰〰	0.220 (0.50m이하 : 흑색)	참도분리	참도분리
						〰〰〰	0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 청색)	망상	철근노출
						〰〰〰	0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리,바락,파손	누수,습윤부
						〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변위	시공이음관리,홍분리