


호남고속선 정지 고가_891(63.111~63.118km, S169-2)

63K111
63K118
169 SPAN - 2



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.6 m	55				
2	균열	0.1	mm	0.6 m	56				
3	경계부 균열	0.2	mm	0.3 m	57				
4	경계부 균열	0.2	mm	0.3 m	58				
5	균열	0.2	mm	0.6 m	59				
6	균열	0.1	mm	0.7 m	60				
7	경계부 균열	0.2	mm	0.3 m	61				
8	균열	0.1	mm	0.6 m	62				
9	균열	0.1	mm	0.6 m	63				
10	균열	0.2	mm	0.6 m	64				
11	균열	0.1	mm	0.4 m	65				
12	균열	0.1	mm	0.4 m	66				
13	균열	0.1	mm	0.4 m	67				
14	균열	0.2	mm	0.4 m	68				
15	균열	0.2	mm	0.7 m	69				
16	균열	0.2	mm	0.4 m	70				
17	균열	0.2	mm	0.6 m	71				
18	평상균열	1.2	m	6.8 m	72				
19	균열	0.1	mm	0.4 m	73				
20	균열	0.1	mm	0.3 m	74				
21	균열	0.1	mm	0.4 m	75				
22	균열	0.1	mm	0.4 m	76				
23	균열	0.1	mm	0.4 m	77				
24	균열	0.1	mm	0.4 m	78				
25	균열	0.1	mm	0.4 m	79				
26	균열	0.1	mm	0.4 m	80				
27	균열	0.1	mm	0.3 m	81				
28	균열	0.1	mm	0.5 m	82				
29	균열	0.3	mm	1.0 m	83				
30	균열	0.3	mm	1.0 m	84				
31				신규	85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	영	용	역	사	과		장	여	기	연							
									관	영					관	영					
한국철도공사						2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (제) 한국건설품질연구원			이 복 영		간 경 기		연		
KORAIL						KORAIL RAILROAD															