


호남고속선 정지고가_906(63.215~63.222km, S172-2)

63K215
63K222
172 SPAN - 2



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		57				
4	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		58				
5	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	강제부 균열	0.2 mm	0.8 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.2 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.3 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.3 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.7 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.2 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.5 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.6 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.5 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.7 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.6 m		81				
28	균열	0.2 mm	1.0 m		82				
29	균열	0.2 mm	1.0 m		83				
30	정상균열	1.2 m	3.0 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	정상균열	0.3 m	3.1 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.3 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.3 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.3 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.3 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	영	용	역	사	과		장	여	기	연	영
									과	영					
한국철도공사															
2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역															
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (제) 한국건설총괄연구원															
이 복 영															
간 윤 경 김 경 기 문 선 기															
영															
0.22% (0.3mm이하 : 불통)															
침투도상분리															
0.42% (0.3mm초과 0.5mm이하 : 적색)															
망상															
0.92% (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)															
박리, 박락, 파손															
1.02% (1.0mm이상 : 불통색)															
박대															
시공이음분리, 총분리															