


호남고속선 정지코가_915(63.279~63.286km, S174-1)

63K279

63K286
174 SPAN - 1

174 SPAN - 1



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.7 m		55				
2	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		57				
4	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		59				
6	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		60				
7	강재부 균열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.5 m		65				
12	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		66				
13	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	강재부 균열	0.2 mm	0.5 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.7 m		70				
17	망상균열	0.6 m	1.7 m		71				
18	균열	0.2 mm	1.3 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]