


호남고속선 정지코가_918(63.300~63.307km, S174-4)

63K300

63K307
174 SPAN - 4



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.7 m		55				
2	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.7 m		59				
6	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		60				
7	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		64				
11	균열	0.5 mm	4.5 m		65				
12	망상균열	1.0 m	6.8 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.5 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.6 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행 사	공 역 명	공 역 사	이 보 영	관 람 자	구 분	0.220 (0.3mm이하 : 철책) 0.420 (0.5mm초과 0.9mm이하 : 철책) 0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 철책) 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색) 양영 시공이음관리종문리
				환 어 자		
한국철도공사 KORAIL KOREA RAIL2000	2017년도 함남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한도토목안전연구회 (제) 한국건설품질연구원	라 안 경 김 영 기 윤 석 기			재문리 월근도출 누수읍부 시공이음관리종문리