


호남고속선 정지 고가_969(63.648~63.655km, S184-5)

63K648

P184
63K655
184 SPAN - 5



면번	노상	폭	면장	비고	면번	노상	폭	면장	비고
1	강제부 균열	0.2	mm 0.3 m		55				
2	강제부 균열	0.2	mm 0.3 m		56				
3	균열	0.1	mm 0.7 m		57				
4	강제부 균열	0.2	mm 0.5 m		58				
5	강제부 균열	0.2	mm 0.5 m		59				
6	강제부 균열	0.2	mm 0.3 m		60				
7	강제부 균열	0.2	mm 0.8 m		61				
8	균열	0.1	mm 0.4 m		62				
9	강제부 균열	0.2	mm 0.5 m		63				
10	균열	0.1	mm 0.6 m		64				
11	균열	0.1	mm 0.6 m		65				
12	균열	0.1	mm 0.7 m		66				
13	균열	0.1	mm 0.6 m		67				
14	균열	0.1	mm 0.7 m		68				
15	균열	0.1	mm 0.4 m		69				
16	강제부 균열	0.2	mm 0.8 m		70				
17	균열	0.1	mm 0.6 m		71				
18	강제부 균열	0.2	mm 0.3 m		72				
19	균열	0.1	mm 0.6 m		73				
20	강제부 균열	0.2	mm 0.8 m		74				
21	균열	1.0	mm 0.6 m	2017년도 보수	75				
22	균열	1.0	mm 2 m	2017년도 보수	76				
23	균열	1.0	mm 3.5 m	2017년도 보수	77				
24	균열	1.0	mm 1.5 m	2017년도 보수	78				
25	균열	1.0	mm 1 m	2017년도 보수	79				
26	균열	0.1	mm 0.4 m		80				
27	방상균열	1.0	m 3.9 m		81				
28	방상균열	1.0	m 6.8 m		82				
29	균열	0.1	mm 0.7 m		83				
30	균열	0.1	mm 0.7 m		84				
31	균열	0.1	mm 0.5 m		85				
32	균열	0.1	mm 0.4 m		86				
33	균열	0.1	mm 0.4 m		87				
34	균열	0.1	mm 0.4 m		88				
35	균열	0.1	mm 0.3 m		89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				