


호남고속선 정지코가_973(63.676~63.683km, S185-4)

63K676

63K683
185 SPAN - 4



연번	산상	북	연장	비고	연번	산상	북	연장	비고
1	간월	0.1 mm	0.7 m		55				
2	간계부 간월	0.2 mm	0.3 m		56				
3	간계부 간월	0.2 mm	0.3 m		57				
4	간계부 간월	0.2 mm	0.3 m		58				
5	간계부 간월	0.2 mm	0.3 m		59				
6	간월	0.1 mm	0.7 m		60				
7	간계부 간월	0.2 mm	0.5 m		61				
8	간계부 간월	0.2 mm	0.5 m		62				
9	간월	0.1 mm	0.6 m		63				
10	간월	0.1 mm	0.7 m		64				
11	간월	0.1 mm	0.4 m		65				
12	간월	0.2 mm	0.6 m		66				
13	간월	0.1 mm	0.4 m		67				
14	간월	0.2 mm	0.5 m		68				
15	간월	0.1 mm	0.7 m		69				
16	간월	0.1 mm	0.6 m		70				
17	간월	0.1 mm	0.7 m		71				
18	간계부 간월	0.2 mm	0.5 m		72				
19	간월	0.2 mm	0.3 m		73				
20	간월	0.1 mm	0.6 m		74				
21	간월	0.1 mm	0.2 m		75				
22	간월	0.1 mm	0.4 m		76				
23	간월	0.1 mm	0.4 m		77				
24	간월	0.1 mm	0.6 m		78				
25	간월	0.1 mm	0.6 m		79				
26	간월	0.1 mm	0.7 m		80				
27	정상간월	0.8 m	3.5 m		81				
28	간월	0.1 mm	0.4 m		82				
29	간월	0.1 mm	0.4 m		83				
30	간월	0.1 mm	0.4 m		84				
31	간월	0.1 mm	0.4 m		85				
32	간월	0.1 mm	0.6 m		86				
33	간월	0.1 mm	0.4 m		87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	종목	역명	소재지	구분	
					개설 예정지	운영 예정지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이북영	간원강 김경기 윤석기	점검
						한독대상본리
						철근노출
						누수·습윤부
						바닥·벽각, 파손
						변위