


호남고속선 정지코가_1102(64.578~64.585km, S211-3)

64K578

64K585



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	구결	0.1 mm	0.7 m		55	강계부 구결	0.2 mm	0.5 m	
2	구결	0.1 mm	0.7 m		56	구결	0.1 mm	0.5 m	
3	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		57	구결	0.1 mm	0.4 m	
4	강계부 구결	0.2 mm	0.5 m		58	구결	0.2 mm	0.7 m	
5	구결	0.1 mm	0.5 m		59	구결	0.2 mm	0.5 m	
6	구결	0.1 mm	0.7 m		60	구결	0.2 mm	0.5 m	
7	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		61	망상구결	0.3 m	4.8 m	
8	강계부 구결	0.2 mm	1.3 m		62	구결	0.6 mm	11.0 m	
9	구결	0.1 mm	0.7 m		63	망상구결	0.4 m	7.0 m	
10	강계부 구결	0.2 mm	1.3 m		64				
11	구결	0.1 mm	0.7 m		65				
12	강계부 구결	0.2 mm	1.3 m		66				
13	구결	0.1 mm	0.7 m		67				
14	구결	0.1 mm	0.7 m		68				
15	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		69				
16	강계부 구결	0.2 mm	1.3 m		70				
17	구결	0.1 mm	0.7 m		71				
18	강계부 구결	0.2 mm	0.6 m		72				
19	강계부 구결	0.2 mm	1.3 m		73				
20	구결	0.1 mm	0.7 m		74				
21	구결	0.1 mm	0.7 m		75				
22	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		76				
23	강계부 구결	0.2 mm	0.5 m		77				
24	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		78				
25	강계부 구결	0.2 mm	0.5 m		79				
26	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		80				
27	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		81				
28	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		82				
29	구결	0.1 mm	0.5 m		83				
30	강계부 구결	0.2 mm	0.5 m		84				
31	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		85				
32	구결	0.1 mm	0.6 m		86				
33	구결	0.1 mm	0.4 m		87				
34	구결	0.1 mm	0.5 m		88				
35	구결	0.1 mm	0.3 m		89				
36	강계부 구결	0.2 mm	0.5 m		90				
37	강계부 구결	0.2 mm	0.5 m		91				
38	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		92				
39	구결	0.1 mm	0.6 m		93				
40	구결	0.1 mm	0.7 m		94				
41	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		95				
42	구결	0.1 mm	0.6 m		96				
43	구결	0.1 mm	0.6 m		97				
44	구결	0.1 mm	0.7 m		98				
45	구결	0.1 mm	0.7 m		99				
46	구결	0.1 mm	0.4 m		100				
47	구결	0.1 mm	0.4 m		101				
48	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		102				
49	구결	0.1 mm	0.6 m		103				
50	구결	0.1 mm	0.7 m		104				
51	구결	0.1 mm	0.6 m		105				
52	구결	0.1 mm	0.6 m		106				
53	구결	0.1 mm	0.7 m		107				
54	강계부 구결	0.2 mm	0.3 m		108				

시	행	사	영	역	명	용	역	사	단				
									계급	영역	차지	창고	인대
한국철도공사 KOREA RAILROAD													
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역													
(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원						이복영		가운강 김경기 윤석기					
								점					
								0.220 (0.3m이하 : 흑색)		천문도상반리			
								0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)		양상			
								0.620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)		바리, 바리 파손			
								1.020 (1.0m이상 : 분홍색)		변태			
								영영		시공이음반리, 종반리			