


호남고속선 정지코가_1107(64.613~64.620km, S212-3)

64K613

64K620



연번	산상	북	연장	비고	연번	산상	북	연장	비고
1	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.7 m		62				
9	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		63				
10	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		64				
11	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		65				
12	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		66				
13	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		67				
14	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		69				
16	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		70				
17	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		71				
18	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		72				
19	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.6 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.5 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	군열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	군열	0.1 mm	0.5 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		82				
29	군열	0.1 mm	0.6 m		83				
30	군열	0.1 mm	0.5 m		84				
31	군열	0.1 mm	0.6 m		85				
32	군열	0.1 mm	0.5 m		86				
33	군열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	군열	0.1 mm	0.5 m		88				
35	군열	0.2 mm	0.6 m		89				
36	군열	0.1 mm	0.5 m		90				
37	군열	0.1 mm	0.5 m		91				
38	군열	0.2 mm	0.3 m		92				
39	군열	0.2 mm	0.3 m		93				
40	군열	0.5 mm	11.0 m	복중가	94				
41	군열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	군열	0.1 mm	0.4 m		96				
43	군열	0.1 mm	0.4 m		97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행	사	영	역	명	영	역	사	구		간	점	
								과	입			출
한국철도공사 KOREA RAILROAD								과	입	출	아	
2017년도 호남고속선 오송-광주선정간 콘크리트케고 점검영역								이 복 영		간 운 경 길 경 기 운 선 기	점	
												(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원

	0.220 (0.30m이하 : 불식)		한목도상판리		차로판리	
	0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 평석)		망상		철근노출	
	0.620 (0.50m초과 1.00m미만 : 적석)		바리,바락,파손		부수,습윤부	
	1.020 (1.00m이상 : 불통석)		변대		시공(이음판리,종판리)	