


호남고속선 정지코가_1111(64.641~64.648km, S213-2)

64K648

64K641



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.6 m		58				
5	강계부 군열	0.2 mm	0.5 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.5 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.6 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	강계부 군열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.6 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.6 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.6 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.6 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.3 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.3 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.6 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.6 m		77				
24	군열	0.1 mm	0.3 m		78				
25	군열	0.1 mm	0.7 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.7 m		80				
27	군열	0.2 mm	1.2 m		81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행 사	영 역 명	영 역 사	단		영
			과 업 책 임 자	장 소 아 리	
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주선정간 콘크리트케고 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영	간 윤 경 김 경 기 윤 선 기	영
					영
					영
					영
					영