


호남고속선 정지코가_1119(64.697~64.704km, S214-5)

P214
64K704

64K697



시	행	사	종	역	사	간		종	
						과 개 입 지	차 분 이 발 생 지		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 코크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 운 강 김 경 기 문 석 기	0.220	(0.3mm이하 : 흑색)	점도도상판리	자로판리
						0.420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상	철타노출
						0.620	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바락, 파손	누수, 슬로부
						1.020	(1.0mm이상 : 분홍색)	변태	시공이음판리, 종판리