


호남고속선 정지코가_1121(64.711~64.718km, S215-2)

64K711

64K718



연번	내선	복	연장	비고	연번	내선	복	연장	비고
1	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m		55				
2	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.7 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		61				
8	장계부 군열	0.2 mm	0.8 m		62				
9	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		63				
10	장계부 군열	0.2 mm	0.5 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.3 m		65				
12	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.6 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.7 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.6 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.5 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.6 m		76				
23	군열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	장계부 군열	0.2 mm	0.3 m		78				
25	군열	0.1 mm	0.6 m		79				
26	군열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	군열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	군열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	군열	0.1 mm	0.5 m		83				
30	군열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	군열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	장계부 군열	0.3 mm	1.0 m	선구	86				
33	군열	0.3 mm	1.0 m	선구	87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	공	역	사	단		종
									과 업 인 원	장 차	
KORAIL KOREA RAILROAD		한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 코크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설기술연구원	이 박 영	간 윤 경 김 종 기 문 선 기	연	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	점두도상판리		
								0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		
								0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 바락, 파손		
								~ ~ ~ ~	누수, 슬럼프		
								1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		
								1.020 이상	시공이음판리, 종판리		