


호남고속선 정지코가_1123(64.725~64.732km, S215-4)

64K725

64K732



연번	내선	복	연장	비고	연번	내선	복	연장	비고
1	장계부 군월	02 mm	0.5 m		55				
2	장계부 군월	02 mm	0.3 m		56				
3	군월	01 mm	0.7 m		57				
4	장계부 군월	02 mm	0.3 m		58				
5	장계부 군월	02 mm	0.5 m		59				
6	장계부 군월	02 mm	0.3 m		60				
7	군월	01 mm	0.6 m		61				
8	군월	01 mm	0.6 m		62				
9	군월	01 mm	0.7 m		63				
10	장계부 군월	02 mm	0.3 m		64				
11	장계부 군월	02 mm	0.5 m		65				
12	군월	01 mm	0.6 m		66				
13	군월	01 mm	0.7 m		67				
14	장계부 군월	02 mm	0.3 m		68				
15	장계부 군월	02 mm	0.3 m		69				
16	군월	01 mm	0.7 m		70				
17	장계부 군월	02 mm	0.5 m		71				
18	장계부 군월	02 mm	0.6 m		72				
19	장계부 군월	02 mm	0.8 m		73				
20	장계부 군월	02 mm	0.5 m		74				
21	군월	01 mm	0.6 m		75				
22	군월	01 mm	0.4 m		76				
23	군월	01 mm	0.6 m		77				
24	군월	01 mm	0.7 m		78				
25	군월	01 mm	0.6 m		79				
26	군월	01 mm	0.4 m		80				
27	군월	01 mm	0.7 m		81				
28	군월	01 mm	0.6 m		82				
29	군월	01 mm	0.7 m		83				
30	군월	02 mm	1.2 m		84				
31	군월	02 mm	0.7 m		85				
32	군월	01 mm	0.5 m		86				
33	군월	01 mm	0.6 m		87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	종	역	명	종	역	사	구 간		점	구 간	종	역	명	구 간	종	역	명
								이	점									
KORAIL	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승정간	코크리트케도	점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설기술연구원	이 복 영	간 윤 경 김 종 기 문 선 기	점	<~>	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	참목도상본리	[그림]	재료본리	[그림]	철판노출	[그림]
											<~>	0.420 (0.3mm초과 0.6mm이하 : 청색)	망상	[그림]	누수, 슬관부	[그림]	시공이음본리, 총본리	[그림]
											- - - -	0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바락, 파손	[그림]				
											- - - -	1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	번태	[그림]				