


호남고속선 정지코가_1136(64.815~64.822km, S217-4)

64K815

64K822



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.7 m		55	0.1		
2	균열	0.1	mm	0.7 m		56			
3	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		57			
4	균열	0.1	mm	0.6 m		58			
5	균열	0.1	mm	0.7 m		59			
6	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		60			
7	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		61			
8	균열	0.1	mm	0.6 m		62			
9	균열	0.1	mm	0.7 m		63			
10	균열	0.1	mm	0.7 m		64			
11	균열부 균열	0.2	mm	0.6 m		65			
12	균열	0.1	mm	0.7 m		66			
13	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		67			
14	균열	0.1	mm	0.7 m		68			
15	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		69			
16	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		70			
17	균열	0.1	mm	0.6 m		71			
18	균열	0.1	mm	0.7 m		72			
19	균열	0.1	mm	0.7 m		73			
20	균열부 균열	0.2	mm	0.6 m		74			
21	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		75			
22	균열	0.1	mm	0.6 m		76			
23	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		77			
24	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		78			
25	균열	0.1	mm	0.7 m		79			
26	균열	0.1	mm	0.7 m		80			
27	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		81			
28	균열	0.1	mm	0.6 m		82			
29	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		83			
30	균열	0.1	mm	0.7 m		84			
31	균열	0.1	mm	0.4 m		85			
32	균열	0.1	mm	0.7 m		86			
33	균열	0.1	mm	0.4 m		87			
34	균열	0.1	mm	0.6 m		88			
35	균열	0.1	mm	0.7 m		89			
36	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		90			
37	균열	0.1	mm	0.4 m		91			
38	균열	0.1	mm	0.4 m		92			
39	균열부 균열	0.2	mm	0.3 m		93			
40	균열	0.1	mm	0.6 m		94			
41	균열	0.1	mm	0.6 m		95			
42	균열	0.1	mm	0.4 m		96			
43	균열	0.1	mm	0.4 m		97			
44	균열	0.1	mm	0.4 m		98			
45	균열	0.1	mm	0.4 m		99			
46	균열	0.1	mm	0.4 m		100			
47	균열	0.1	mm	0.4 m		101			
48	균열	0.1	mm	0.4 m		102			
49	균열	0.1	mm	0.5 m		103			
50	균열	0.1	mm	0.7 m		104			
51	균열	0.2	mm	1.2 m		105			
52	균열	0.2	mm	0.7 m		106			
53	균열	0.2	mm	0.6 m		107			
54						108			

[illegible]