


호남고속선 정지코가 - 1154(64.941~64.948km, S221-2)

64K941

64K948

[illegible]

시 행 사	영 역	명	영 역	사	구 간		경 계		
					과 입 출 입 지	관 아 지			
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케고 점검영역		(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	간 운 경 길 경 기 운 선 기	점	0.220 (0.30m이하 : 녹색)	한목도상판리	차로분리
							0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 청색)	망 상	철근노출
							0.620 (0.50m초과 1.00m미만 : 적색)	바닥,벽락,파손	누수,습윤부
							1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변태	시공(이음판리,종판리)
							0.220 (0.30m이하 : 녹색)	한목도상판리	차로분리