



호남고속선 정지코가_1163(65.003~65.010km, S222-3)

65K010


65K003


$$\left(\frac{a}{a_0} \right)$$

(아
안)



PCL상표



T2
(0주
0호)

(040404)

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	경계부 균열	0.3 mm	0.5 m		56				
3	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.6 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.6 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.3 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.6 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.6 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.3 m		74				
21	균열	0.2 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.2 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.2 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.2 m		80				
27	균열	0.2 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.2 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.2 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.6 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.6 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.2 mm	1.2 m		89				
36	균열	0.2 mm	1.2 m		90				
37	균열	0.2 mm	1.2 m		91				
38	균열	0.2 mm	1.2 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.5 m		96				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
44	균열	0.1 mm	0.6 m		98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	명	용	역	사	단			
									계 급	면 적	장 치	방 식
한국철도공사 KOREA RAILROAD												
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역												
(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원						이 복 영		가운강 김경기 윤석기				
							0.220	(0.3mm이하 : 흑색)	천문도상반리		제로반리	
								0.420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		첼근노출
								0.620	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바리 파손		누수 습윤 부
								1.020	(1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공이음반리, 홍반리
							양영					