



호남고속선 정지코가_1177(65.096~65.103km, S225-2)

65K103



시	행	사	용	역	사	간		
						과 개 입 지	차 분 이 발 생 일 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 코크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 운 강 김 경 기 문 석 기	연		
						 0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	 점로보리	
						 0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	 명상	 철근노출
						 0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	 박리, 박락, 파손	 누수, 슬로부
						 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	 변태	 시공이음보리, 종보리