


호남고속선 정지고가 _807(62.544~62.551km S153-1)



시	행	사	용	역	명	용	역	사	구		용	
									계	면		장
한국철도공사												
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역												
(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원												
이 복 영												
간영강 검정기 원작기												
구												
	0.220	(0.3mm이하 : 흑색)		원목도강판리		제로판리		철근노출		누수수원부		시공이음판리,홍판리
	0.420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		양상		철근노출		누수수원부		시공이음판리,홍판리		시공이음판리,홍판리
	0.620	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		바리,바리,파손		철근노출		누수수원부		시공이음판리,홍판리		시공이음판리,홍판리
	1.020	(1.0mm이상 : 분홍색)		변태		철근노출		누수수원부		시공이음판리,홍판리		시공이음판리,홍판리