


호남고속선 30(66.681~66.688km, S6-4)

66K681

66K688
6 SPAN - 4



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부:균열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	경계부:균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.6 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.6 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.7 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.6 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.6 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.7 m		70				
17	균열	0.2 mm	1.0 m		71				
18	균열	0.2 mm	1.0 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.7 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.2 mm	0.4 m		76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

아
아

(아
아)

T2
(유형)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

시	행	사	용	역	명	용	역	사	구		구						
									과	장		의	지				
									과	장	의	지					
									과	장	의	지					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주선정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이 박 영	김 윤 강 김 경 기 윤 석 기	구	구	구						
												구	구	구			
															구	구	구
구	구	구	구														