


호남고속선 신작교-58(66.877~66.884km, S12-2)

66K877


66K884

12 SPAN - 2



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.4 m	55				
2	균열	0.2	mm	0.4 m	56				
3	균열	0.2	mm	0.4 m	57				
4	균열	0.2	mm	0.4 m	58				
5	균열	0.2	mm	0.5 m	59				
6	균열	0.2	mm	0.4 m	60				
7	균열	0.2	mm	0.4 m	61				
8	균열	0.2	mm	0.4 m	62				
9	균열	0.2	mm	0.4 m	63				
10	균열	0.2	mm	0.4 m	64				
11	균열	0.2	mm	0.4 m	65				
12	균열	0.2	mm	0.4 m	66				
13	임상균열	0.6	m	6.5 m	67				
14	임상균열	0.6	m	6.5 m	68				
15	균열	0.1	mm	0.4 m	69				
16	균열	0.1	mm	0.4 m	70				
17	균열	0.1	mm	0.4 m	71				
18	균열	0.1	mm	0.4 m	72				
19	균열	0.1	mm	0.4 m	73				
20	균열	0.1	mm	0.6 m	74				
21	균열	0.1	mm	0.5 m	75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

T2
(0주, 0주)



시행사	용역명	용역대상	주최·주요담당자	단				
한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점공용역	(주) 한국조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설기술연구원	이 박 영 김 경 기 원 작 기	원				