


호남고속선 신작교_77(67.010~67.017km, S16-1)

67K010

67K017

16 SPAN - 1



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	장계부 균열	0.2 mm	0.6 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	장계부 균열	0.2 mm	0.6 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.3 m		63				
10	균열	0.2 mm	0.4 m		64				
11	평상 균열	0.6 m	6.5 m		65				
12	콘크리트 박락	0.3 m	0.8 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.2 mm	1.0 m		68				
15	균열	0.2 mm	1.0 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	평상 균열	0.3 m	1.2 m		76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	명	용	역	사	관		이	복	영	관
									관	관				
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (제) 한국건설교통연구원			관	관	이	복	영	관
														</