


한남고속선 1호선 노반-30(68.670~68.680km, L=10m)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		55	균열	0.2 mm	0.5 m	
2	강제부 균열	0.3 mm	1.5 m		56	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
3	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		57	균열	0.2 mm	0.5 m	
4	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		58	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
5	강제부 균열	0.3 mm	2.1 m		59	균열	0.2 mm	0.7 m	
6	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		60	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
7	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		61	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
8	강제부 균열	0.3 mm	1.5 m		62	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
9	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		63	균열	0.2 mm	0.7 m	
10	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		64	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
11	균열	0.2 mm	0.4 m		65	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
12	강제부 균열	0.3 mm	0.9 m		66	균열	0.2 mm	0.7 m	
13	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		67	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
14	균열	0.2 mm	0.4 m		68	균열	0.2 mm	0.7 m	
15	균열	0.2 mm	0.4 m		69	균열	0.2 mm	0.5 m	
16	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		70	균열	0.2 mm	0.7 m	
17	강제부 균열	0.3 mm	2.1 m		71	균열	0.2 mm	0.7 m	
18	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		72	강제부 균열	0.3 mm	2.7 m	
19	강제부 균열	0.3 mm	1.4 m		73	균열	0.2 mm	0.7 m	
20	강제부 균열	0.3 mm	1.5 m		74	균열	0.2 mm	0.5 m	
21	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		75	균열	0.2 mm	0.6 m	
22	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		76	균열	0.2 mm	0.5 m	
23	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		77	파손	0.1 mm	0.1 m	
24	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		78				
25	강제부 균열	0.3 mm	1.8 m	2017년 5. 보수	79				
26	균열	0.2 mm	0.5 m		80				
27	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		81				
28	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		82				
29	강제부 균열	0.3 mm	1.4 m	2017년 5. 보수	83				
30	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		84				
31	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		85				
32	강제부 균열	0.3 mm	1.2 m	2017년 5. 보수	86				
33	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		87				
34	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		88				
35	강제부 균열	0.3 mm	1.8 m		89				
36	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		90				
37	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		91				
38	강제부 균열	0.3 mm	2.1 m		92				
39	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		93				
40	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		94				
41	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		95				
42	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		96				
43	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		97				
44	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		98				
45	균열	0.2 mm	0.5 m		99				
46	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		100				
47	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		101				
48	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		102				
49	강제부 균열	0.3 mm	1.2 m		103				
50	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		104				
51	균열	0.2 mm	0.7 m		105				
52	균열	0.2 mm	0.7 m		106				
53	균열	0.2 mm	0.7 m		107				
54	균열	0.2 mm	0.7 m		108				