

한남고속선 10(68.470~68.480km, L=10m)

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	구월	0.2 mm	0.7 m		55				
2	구월	0.2 mm	0.7 m		56				
3	구월	0.2 mm	0.4 m		57				
4	구월	0.2 mm	0.7 m		58				
5	구월	0.2 mm	0.7 m		59				
6	구월	0.2 mm	0.7 m		60				
7	구월	0.2 mm	0.7 m		61				
8	구월	0.2 mm	0.4 m		62				
9	구월	0.2 mm	0.7 m		63				
10	구월	0.2 mm	0.7 m		64				
11	구월	0.2 mm	0.4 m		65				
12	구월	0.2 mm	0.4 m		66				
13	구월	0.2 mm	0.4 m		67				
14	구월	0.2 mm	0.4 m		68				
15	구월	0.2 mm	0.7 m		69				
16	구월	0.2 mm	0.4 m		70				
17	구월	0.2 mm	0.4 m		71				
18	구월	0.2 mm	0.4 m		72				
19	구월	0.2 mm	0.4 m		73				
20	구월	0.2 mm	0.4 m		74				
21	구월	0.2 mm	0.7 m		75				
22	구월	0.2 mm	0.7 m		76				
23	구월	0.1 mm	0.5 m		77				
24	구월	0.1 mm	0.4 m		78				
25	구월	0.1 mm	0.4 m		79				
26	구월	0.1 mm	0.4 m		80				
27	구월	0.1 mm	0.5 m		81				
28	구월	0.1 mm	0.5 m		82				
29	구월	0.1 mm	0.4 m		83				
30	구월	0.1 mm	0.4 m		84				
31	구월	0.1 mm	0.4 m		85				
32	구월	0.1 mm	0.4 m		86				
33	구월	0.1 mm	0.4 m		87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	명	여	명	영	여	사	인		장		구 간					
								개	입	원	지		본	아	별	방	지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승정간	편크리트케도	점경유역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	박	영	강 경 기 원 석 기	영	 0220 (0.3mm이하 : 황색)	천목도상보판		재료보판	
													 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상		철근노출	
													 0820 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리,바락,파손		누수,슬럼부	
													 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시용이음보판,종보판	