


호남고속선 여량교 - 12(70.544~70.551km, S2-6)

70K551

2 SPAN - 6

70K544


PCL상면



(아
0월)


(하
0호)

PCL 상면



T2
(0_T 0_H)

(가)



순번	순상	폭	연장	비고	순번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.7 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.2 mm	1 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.2 mm	1.1 m		59				
6					60				
7					61				
8					62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선	오송-광주승정간 콘크리트개도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	관 원 장 김 경 기 문 준 기				