


한남고속선 여왕코-토아노반-55(71.130~71.140km, L=10m)



연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		55	균열	0.2 mm	0.8 m	
2	강재부 균열	0.3 mm	0.8 m		56	강재부 균열	0.3 mm	0.8 m	
3	균열	0.2 mm	0.8 m		57	균열	0.2 mm	0.4 m	
4	균열	0.2 mm	0.8 m		58	균열	0.2 mm	0.5 m	
5	균열	0.2 mm	0.4 m		59	균열	0.2 mm	3.7 m	
6	균열	0.2 mm	0.4 m		60	균열	0.2 mm	0.8 m	
7	균열	0.2 mm	0.4 m		61	강재부 균열	0.3 mm	0.8 m	
8	균열	0.2 mm	0.4 m		62	균열	0.2 mm	0.4 m	
9	강재부 균열	0.3 mm	0.8 m		63	균열	0.2 mm	0.8 m	
10	균열	0.2 mm	0.8 m		64	균열	0.2 mm	0.8 m	
11	균열	0.2 mm	0.8 m		65	균열	0.2 mm	0.4 m	
12	균열	0.2 mm	0.4 m		66	균열	0.2 mm	0.8 m	
13	균열	0.2 mm	0.4 m		67	균열	0.2 mm	0.8 m	
14	균열	0.2 mm	0.4 m		68	균열	0.2 mm	0.8 m	
15	균열	0.2 mm	0.4 m		69	균열	0.2 mm	0.4 m	
16	균열	0.2 mm	0.5 m		70	균열	0.2 mm	0.8 m	
17	균열	0.2 mm	0.8 m		71	균열	0.2 mm	0.4 m	
18	균열	0.2 mm	0.4 m		72	균열	0.2 mm	0.8 m	
19	균열	0.2 mm	0.4 m		73	균열	0.2 mm	0.4 m	
20	균열	0.2 mm	0.5 m		74	균열	0.4 mm	0.8 m	
21	균열	0.2 mm	0.5 m		75	균열	0.3 mm	0.7 m	
22	균열	0.2 mm	0.8 m		76	점막도상분리		1.0 mm	신규
23	균열	0.2 mm	0.4 m		77	점막도상분리		1.0 mm	신규
24	균열	0.2 mm	0.5 m						
25	균열	0.2 mm	0.8 m		78				
26	균열	0.2 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.2 mm	0.5 m		81				
28	균열	0.2 mm	0.6 m		82				
29	균열	0.2 mm	0.4 m		83				
30	강재부 균열	0.3 mm	0.8 m		84				
31	균열	0.2 mm	0.5 m		85				
32	균열	0.2 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.2 mm	0.8 m		87				
34	균열	0.2 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.2 mm	0.8 m		89				
36	균열	0.2 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.2 mm	0.8 m		91				
38	균열	0.2 mm	0.4 m		92				
39	균열	0.2 mm	0.8 m		93				
40	균열	0.2 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.2 mm	0.8 m		95				
42	균열	0.2 mm	0.8 m		96				
43	균열	0.2 mm	0.8 m		97				
44	균열	0.2 mm	0.4 m		98				
45	균열	0.2 mm	0.5 m		99				
46	균열	0.2 mm	0.8 m		100				
47	균열	0.2 mm	0.4 m		101				
48	균열	0.2 mm	0.5 m		102				
49	균열	0.2 mm	0.4 m		103				
50	균열	0.2 mm	0.8 m		104				
51	균열	0.2 mm	0.8 m		105				
52	균열	0.2 mm	0.4 m		106				
53	균열	0.2 mm	0.8 m		107				
54	균열	0.2 mm	0.8 m		108				

[illegible]