


화남고속선화배교-54(71.564~71.571km, S11-3)



시 행 사	영 역	영 문	영 역 사	과 업 내 지		단 점	기 타 사 유
				과 업 내 지	과 업 내 지		
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(재)한국세넨연구원 (주)해성안전기술원 (재)한국세넨연구원	이 복 영	간 윤 경 김 정 기 문 은 진 기	 0.2%  0.3%초과 0.5%이하 : 평형  0.4%  0.5%초과 1.0%이하 : 적색  0.6%  1.0%초과 : 분홍색  1.0% (1.0%이하 : 분홍색)	 함목도상판블리  망상  바리,바라,파손  배터  100%	 재료블리  철근노출  누수,슬관부  시공이음블리,종블리