


화남고속선화남코-11(72.170~72.177km, S2-5)

[illegible]

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	관 측 장 치		장 치	아 지	
						개 설 전	이 후			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 원 강 김 경 기 문 은 석	원	~	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	참목도상판리	재료분리
							〰	0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철타노출
							〰〰〰	0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프
							〰〰〰〰	1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음분리, 총분리
							〰〰〰〰〰			