

호남고속선 화성코\_6(72.135~72.142km, S1-5)

[illegible]

| 시                        | 행 사    | 영 역                               | 영 역                                              | 영역    | 사                       | 과업 책임자 |           | 장              | 아      | 지 | 구간   |  |           |                        |    |      |  |           |                        |            |  |           |                 |    |  |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------|-----------|----------------|--------|---|------|--|-----------|------------------------|----|------|--|-----------|------------------------|------------|--|-----------|-----------------|----|--|
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         | 책임     | 지         |                |        |   |      |  |           |                        |    |      |  |           |                        |            |  |           |                 |    |  |
| KORAIL<br>KOREA RAILROAD | 한국철도공사 | 2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역 | (주) 한국구조물안전연구원<br>(주) 한국국토안전연구원<br>(재) 한국건설품질연구원 | 이 복 영 | 김 원 강<br>김 경 기<br>문 은 석 | 원      | ~<br>0220 | (0.3mm이하 : 흑색) | 점목도상판리 |   | 재료분리 |  |           |                        |    |      |  |           |                        |            |  |           |                 |    |  |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         |        |           |                |        |   |      |  | ~<br>0420 | (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) | 망상 | 철판노출 |  |           |                        |            |  |           |                 |    |  |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         |        |           |                |        |   |      |  |           |                        |    |      |  | ~<br>0620 | (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) | 박리, 박락, 파손 |  |           |                 |    |  |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         |        |           |                |        |   |      |  |           |                        |    |      |  |           |                        |            |  | ~<br>1020 | (1.0mm이상 : 분홍색) | 백태 |  |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         |        |           |                |        |   |      |  |           |                        |    |      |  |           |                        |            |  |           |                 |    |  |