


화남고속선 화남교-10(72.163~72.170km, S2-4)



연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		58				
5	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.3 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.2 mm	0.8 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

$$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{하} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{호} \end{array} \right)$$

(아
오)

12월 09일

(가)행

시	행 사	용역명	용역사	인원		구 간				
				개설 인원	분야별인원					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영 김 윤 강 김 경 기 문 준 기	총인원	 0220 (0.3mm이하 : 흑색)	참목대상판리		재료판리	
						 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상		철판노출	
						 0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 슬럼프	
						 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		사이음반리, 총반리	