


호남고속선 죽산교_21(73.255~73.262km, S4-5)

73K255

73K262
4 SPAN - 5



연번	산 선	폭	연장	비고	연번	산 선	폭	연장	비고
1	군열	0.1	mm	0.3 m	55				
2	군열	0.1	mm	0.4 m	56				
3	군열	0.1	mm	0.7 m	57				
4	장계부 군열	0.2	mm	0.5 m	58				
5	장계부 군열	0.2	mm	0.3 m	59				
6	장계부 군열	0.2	mm	0.3 m	60				
7	군열	0.1	mm	0.4 m	61				
8	군열	0.1	mm	0.7 m	62				
9	군열	0.1	mm	0.4 m	63				
10	군열	0.1	mm	0.7 m	64				
11	군열	0.1	mm	0.7 m	65				
12	군열	0.1	mm	0.4 m	66				
13	군열	0.1	mm	0.4 m	67				
14	군열	0.1	mm	0.7 m	68				
15	군열	0.1	mm	0.7 m	69				
16	군열	0.1	mm	0.7 m	70				
17	군열	0.1	mm	0.7 m	71				
18	장계부 군열	1.0	m	7 m	72				
19	군열	0.1	mm	0.5 m	73				
20	군열	0.1	mm	0.4	74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

아
아

(아
아)

12월 20일

(악향)

시	행	사	영	역	영	공	역	사	관리인		구	간	노선	구	간	노선	구	간	노선	
									관리인	지										구
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영 김경기 문은석	간원강 김경기 문은석	구	간	노선	구	간	노선	구	간	노선	구	간	노선	구	간	노선
							</													