

호남고속선 죽산교_33(73.339~73.346km, S7-2)

73K339

73K346
7 SPAN - 2

PCL상표

TCL추진	TCL상
-------	------

TM.211.1

TM.273.3

9

아
0호

(아
아)

TCL측면	
TCL상면	

⑦ 16_0.2/7.0

PCL상면

TCL	TCL
상	상
면	면

TM.222.1

TM.237.3

T2 (0주, 0일)

(음향)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		57				
4	균열	0.1 mm	1.2 m		58				
5	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	양상 균열	1.0 mm	7 m		60				
7	균열	0.2 mm	7.0 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	강계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신구	63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]