


호남고속선 죽산교_53(73.479~73.486km, S11-2)

73K479

73K486
9 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		57				
4	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		58				
5	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		61				
8	강제부 균열	0.3 mm	1.0 m	폭, 균열이 증가	62				
9	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		65				
12	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		66				
13	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		69				
16	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		70				
17	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		71				
18	강제부 균열	0.4 mm	1.5 m	폭, 균열이 증가	72				
19	강제부 균열	0.2 mm	1.0 m	균열이 증가	73				
20	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		74				
21	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		75				
22	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		76				
23	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		77				
24	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		78				
25	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		79				
26	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		80				
27	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		81				
28	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		82				
29	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		83				
30	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		84				
31	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		85				
32	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		86				
33	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		87				
34	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		88				
35	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	망상 균열	1.0 mm	7.0 m		94				
41	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m	신규	95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과		장	어		연
									관	영		관	영	
한국철도공사 KOREA RAILROAD			2017년도 호남고속선 오송-광주승장간 권크리트케도 점검용역			(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원			이복영		강윤경 김정기		연	
														</