


호남고속선 죽산교_85(73.703~73.710km, S17-4)

외관조사망도 번호
B23_죽산교_85(73K703~73K710)

73K703

73K710
13 SPAN - 3



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m	m		55				
2	경계부 균열 0.2 mm	0.3 m	m		56				
3	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m	m		57				
4	경계부 균열 0.2 mm	0.5 m	m		58				
5	균열 0.1 mm	0.7 m	m		59				
6	균열 0.1 mm	0.7 m	m		60				
7	균열 0.1 mm	0.4 m	m		61				
8	균열 0.1 mm	0.4 m	m		62				
9	균열 0.2 mm	0.7 m	m		63				
10	균열 0.2 mm	0.6 m	m		64				
11	균열 0.2 mm	0.6 m	m		65				
12	균열 0.2 mm	0.7 m	m		66				
13	경계부 균열 0.3 mm	0.5 m	m	신규	67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				