


호남고속선 죽산교 - 126(73.980~73.987km, S25-5)

73K980

73K987
25 SPAN - 5

PCL상




아
아

(아
아
아)

TCL측면	TCL상면
-------	-------

PCL상면

TCL	TCL
상	상



TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상면

연번	순번	목	연장	비고	연번	순번	목	연장	비고
1	군열	0.2 mm	0.4 m		55				
2	군열	0.2 mm	0.4 m		56				
3	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		57				
4	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		58				
5	강제부 군열	0.3 mm	1.4 m		59				
6	강제부 군열	0.5 mm	1.4 m		60				
7	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		61				
8	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		62				
9	강제부 군열	0.3 mm	0.4 m		63				
10	강제부 군열	0.5 mm	0.8 m		64				
11	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		65				
12	강제부 군열	0.3 mm	0.8 m		66				
13	강제부 군열	0.5 mm	0.8 m		67				
14	군열	0.2 mm	0.4 m		68				
15	강제부 군열	0.3 mm	0.8 m		69				
16	강제부 군열	0.5 mm	0.8 m		70				
17	군열	0.2 mm	0.4 m		71				
18	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		72				
19	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		73				
20	강제부 군열	0.5 mm	0.8 m		74				
21	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		75				
22	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		76				
23	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		77				
24	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		78				
25	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		79				
26	강제부 군열	0.3 mm	0.5 m		80				
27	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		81				
28	군열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	군열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	군열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	군열	0.2 mm	0.3 m		85				
32	군열	0.2 mm	0.3 m		86				
33	군열	0.1 mm	0.4 m		87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	단										
						제	인								본	영					
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 원 강 김 경 기 문 준 석	0220	0.3mm이하 : 흑색) 0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	한목도상판리	채료분리			0.620	철근노출								
																0.620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 음압부	
	1.020	(1.1mm)상 : 분홍색)	백태	0.820	시공이음 분리, 종분리																