


화남고속선 죽산교-142(74.087~74.093km, S29-1)

74K087

74K093

29 SPAN - 1



연번	내선	복	연장	비고	연번	내선	복	연장	비고
1	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		55				
2	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		56				
3	군월	0.2 mm	0.4 m		57				
4	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		58				
5	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		59				
6	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		60				
7	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		61				
8	군월	0.2 mm	0.3 m		62				
9	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		63				
10	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		64				
11	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		65				
12	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		66				
13	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		67				
14	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		68				
15	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		69				
16	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		70				
17	군월	0.2 mm	0.3 m		71				
18	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		72				
19	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		73				
20	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		74				
21	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		75				
22	강계부 군월	0.3 mm	2.4 m		76				
23	강계부 군월	0.3 mm	0.5 m		77				
24	강계부 군월	0.3 mm	0.5 m		78				
25	강계부 군월	0.3 mm	0.5 m		79				
26	강계부 군월	0.3 mm	0.5 m		80				
27	강계부 군월	0.3 mm	0.5 m		81				
28	강계부 군월	0.3 mm	0.5 m		82				
29	강계부 군월	0.3 mm	0.5 m		83				
30	군월	0.2 mm	0.4 m		84				
31	강계부 군월	0.3 mm	0.5 m		85				
32	강계부 군월	0.3 mm	0.6 m		86				
33	군월	0.1 mm	0.4 m		87				
34	군월	0.1 mm	0.4 m		88				
35	군월	0.1 mm	0.4 m		89				
36	군월	0.1 mm	0.4 m		90				
37	파손	0.1 m	0.1 m	신규	91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

아
아

(아
아
아)

T2
(0_T 0_H)

(악향)

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	단									
						제	인													
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	김 완 강 김 경 기 문 은 석 기	0220	0.3mm이하 : 흑색)	점목도상판리	채료판리											
											0420	0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철판노출						
																0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프	