

한남고속선 죽산교-167(74.237~74.244km, S34-1)

74K237

74K244

34 SPAN - 1

[illegible]

연번	순번	호	면적	비고	연번	순번	호	면적	비고
1	군영	0.2	0.7	m	55				
2	군영	0.2	0.4	m	56				
3	군영	0.2	0.7	m	57				
4	군영	0.1	0.4	m	58				
5	군영	0.1	0.4	m	59				
6	군영	0.1	0.4	m	60				
7	군영	0.1	0.4	m	61				
8					62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

(아
0월)

(아
아
아)

T2
**(0_T
0_H)**

(유아)

시	행	사	영	역	영	영	역	사	과		장	아	지	단	지	지	지	
									계	업								업
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간 윤강 김 경 기 문 윤 석 기				0220 (0.3mm이하 : 흑색) 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	점목도상판리 망상 박리,박락,표손 백태		재료판리 철근노출 누수,습윤부 시공이음판리,종판리	