


호남고속선 죽산교_191(74.405~74.412km, S38-5)

74K405
74K412
38 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			55				
2	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			56				
3	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			57				
4	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			58				
5	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			59				
6	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			60				
7	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			61				
8	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			62				
9	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			63				
10	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			64				
11	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			65				
12	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			66				
13	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			67				
14	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			68				
15	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			69				
16	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			70				
17	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			71				
18	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			72				
19	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			73				
20	강계부 균열 0.3 mm	2.4 m			74				
21	강계부 균열 0.3 mm	1.3 m			75				
22	강계부 균열 0.3 mm	0.3 m			76				
23	강계부 균열 0.3 mm	1.3 m			77				
24	강계부 균열 0.3 mm	0.25 m			78				
25	강계부 균열 0.3 mm	0.25 m			79				
26	강계부 균열 0.3 mm	0.3 m			80				
27	강계부 균열 0.3 mm	0.3 m			81				
28	균열 0.1 mm	0.65 m			82				
29	강계부 균열 0.3 mm	0.3 m			83				
30	균열 0.1 mm	0.7 m			84				
31	강계부 균열 0.3 mm	0.3 m			85				
32	균열 0.1 mm	0.4 m			86				
33	균열 0.1 mm	0.4 m			87				
34	균열 0.1 mm	0.4 m			88				
35	균열 0.1 mm	0.4 m			89				
36	균열 0.1 mm	0.4 m			90				
37	균열 0.1 mm	0.4 m			91				
38	균열 0.2 mm	0.4 m			92				
39	균열 0.2 mm	0.7 m			93				
40	균열 0.1 mm	0.4 m			94				
41	균열 0.1 mm	0.4 m			95				
42	균열 0.1 mm	0.4 m			96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시

행

사

공

역

명

공

역

사

과

업

책

임

차

공

역

사

이

복

영

관

운

강

기

문

적

기

열

0.220 (0.3m이하 : 흑색)

0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)

0.620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)

1.020 (1.0m이상 : 분홍색)

침목도상본리

망상

바리, 바릭, 피스

백태

재료본리

철근노출

누수, 침관부

시공이음본리, 층본리

KORAIL

한국철도공사

KOREA RAILROAD

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역