



호남고속전차선 218(74.590~74.596km, S44-2)

74K596

74K590

(아
오)

T2
**(γ_+
 γ_-)**

(가)행

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	56				
2	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	57				
3	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	57				
4	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	58				
5	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	59				
6	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	60				
7	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	61				
8	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	62				
9	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	63				
10	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	64				
11	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	65				
12	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	66				
13	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	67				
14	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	68				
15	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	69				
16	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	70				
17	강제부 군열	0.3	mm	2.4 m	71				
18	강제부 군열	0.3	mm	0.3 m	72				
19	강제부 군열	0.3	mm	0.3 m	73				
20	강제부 군열	0.3	mm	0.5 m	74				
21	강제부 군열	0.3	mm	0.5 m	75				
22	강제부 군열	0.3	mm	0.3 m	76				
23	강제부 군열	0.3	mm	0.3 m	77				
24	군열	0.2	mm	6.2 m	78				
25	군열	0.3	mm	1.0 m	79				
26	군열	0.6	mm	1.2 m	80				
27	군열	0.1	mm	0.3 m	81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영역	사	과목		단		
						개	인		장	아
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영 김 경 기 문 원 석	간 원 강 김 경 기 문 원 석	과목		단		
						개	인		장	아
						0220	(0.3mm이하 : 흑색)		한목도상판리	채료판리
						0420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		망상	철판노출
						0620	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프
1020	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태	스프링							