


호남고속선 죽산교_221(74.608~74.614km, S44-5)

74K608

74K614



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			55				
2	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			56				
3	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			57				
4	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			58				
5	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			59				
6	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			60				
7	균열 0.1 mm	2.4 m			61				
8	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			62				
9	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			63				
10	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			64				
11	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			65				
12	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			66				
13	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			67				
14	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			68				
15	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			69				
16	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			70				
17	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			71				
18	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			72				
19	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			73				
20	경계부 균열 0.3 mm	2.4 m			74				
21	경계부 균열 0.3 mm	0.5 m			75				
22	경계부 균열 0.3 mm	0.5 m			76				
23	경계부 균열 0.3 mm	0.5 m			77				
24	경계부 균열 0.3 mm	0.5 m			78				
25	균열 0.2 mm	0.7 m			79				
26	경계부 균열 0.3 mm	0.8 m			80				
27	경계부 균열 0.3 mm	0.5 m			81				
28	균열 0.1 mm	0.5 m			82				
29	균열 0.1 mm	0.5 m			83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				