




호남고속전주산업교_253(74.820~74.827km, S51-2)

74K820

74K827


$$\left(\frac{a}{a_0} \right)$$
(아
아
아)

PCL상표



연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 균열	0.3	mm	0.6	m	55			
2	균열	0.1	mm	0.4	m	56			
3	강제부 균열	0.3	mm	0.6	m	57			
4	강제부 균열	0.3	mm	0.9	m	58			
5	강제부 균열	0.3	mm	1.4	m	59			
6	강제부 균열	0.3	mm	1.9	m	60			
7	균열	0.1	mm	0.4	m	61			
8	강제부 균열	0.3	mm	1.4	m	62			
9	강제부 균열	0.3	mm	0.6	m	63			
10	강제부 균열	0.3	mm	0.9	m	64			
11	강제부 균열	0.3	mm	1.4	m	65			
12	강제부 균열	0.3	mm	0.6	m	66			
13	강제부 균열	0.3	mm	0.25	m	67			
14	강제부 균열	0.3	mm	0.9	m	68			
15	강제부 균열	0.3	mm	0.5	m	69			
16	균열	0.1	mm	0.4	m	70			
17	강제부 균열	0.3	mm	0.5	m	71			
18	균열	0.1	mm	0.4	m	72			
19	균열	0.1	mm	0.4	m	73			
20	강제부 균열	0.3	mm	0.5	m	74			
21	균열	0.2	mm	0.7	m	75			
22	강제부 균열	0.3	mm	0.5	m	76			
23	강제부 균열	0.3	mm	0.5	m	77			
24	강제부 균열	0.3	mm	0.25	m	78			
25	강제부 균열	0.3	mm	1.3	m	79			
26	균열	0.1	mm	0.3	m	80			
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]