


호남고속선 죽산교-260(74.866~74.872km, S52-4)

74K872


74K866



아
아

(아
아
아)

「하루」



T2
(0_T 0_H)

(악향)

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	55				
2	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	56				
3	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	57				
4	연	0.1 mm	0.7 m	m	58				
5	강제부-연	0.3 mm	0.8 m	m	59				
6	강제부-연	0.3 mm	1.1 m	m	60				
7	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	61				
8	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	62				
9	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	63				
10	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	64				
11	강제부-연	0.3 mm	0.3 m	m	65				
12	강제부-연	0.3 mm	0.3 m	m	66				
13	강제부-연	0.3 mm	0.3 m	m	67				
14	연	0.1 mm	0.7 m	m	68				
15	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	69				
16	연	0.2 mm	0.7 m	m	70				
17	강제부-연	0.3 mm	0.5 m	m	71				
18	강제부-연	0.3 mm	1.3 m	m	72				
19	연	0.2 mm	0.7 m	m	73				
20	강제부-연	0.3 mm	0.3 m	m	74				
21	강제부-연	0.3 mm	0.25 m	m	75				
22	강제부-연	0.3 mm	0.3 m	m	76				
23	강제부-연	0.3 mm	1.3 m	m	77				
24	강제부-연	0.3 mm	0.25 m	m	78				
25	강제부-연	0.3 mm	0.3 m	m	79				
26	강제부-연	0.3 mm	1.3 m	m	80				
27	강제부-연	0.3 mm	1.3 m	m	81				
28	연	0.1 mm	0.4 m	m	82				
29	연	0.1 mm	0.4 m	m	83				
30	연	0.2 mm	0.5 m	m	84				
31	연	0.1 mm	0.4 m	m	85				
32	연	0.1 mm	0.4 m	m	86				
33	연	0.1 mm	0.4 m	m	87				
34	강제부-연	0.3 mm	1.0 m	m	88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영역	사	과목		단
						내 용	비 고	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영 김 은 작 기	간 원 강 김 경 기 문 은 작 기	0220 (0.3mm이하 : 흑색) 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	천목도상분리 망상 박리, 박락, 파손 백태	재료분리 철탄노출 누수, 슬럼프 시공이음분리, 종분리