


호남고속선 죽산교_267(74.908~74.914km, S54-1)

74K914

74K908



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 균열 0.6 mm	0.5 m			55				
2	강계부 균열 0.3 mm	0.5 m			56				
3	강계부 균열 0.3 mm	0.3 m			57				
4	균열 0.3 mm	0.3 m			58				
5	강계부 균열 0.1 mm	0.65 m			59				
6	균열 0.2 mm	0.7 m			60				
7	강계부 균열 0.3 mm	0.5 m			61				
8	균열 0.2 mm	0.7 m			62				
9	강계부 균열 0.3 mm	0.3 m			63				
10	강계부 균열 0.3 mm	0.3 m			64				
11	강계부 균열 0.3 mm	1.3 m			65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	공	역	사	과		관
									관	역	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD											
2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 권크리트게도 점검용역											
(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원											
이											
관											
0.220 (0.300이하 : 흑색)											
0.420 (0.500초과 0.500이하 : 황색)											
0.620 (0.500초과 1.000이하 : 적색)											
1.020 (1.000이상 : 분홍색)											
점목도상판리											
양선											
바리.바릭.프스											
백태											
0.50											
시공이음판리.송판리											
철근도출											
철근.슬래브											
시공이음판리.송판리											