


호남고속선 죽산교-276(74.967~74.974km, S55-5)


74K968

74K962




(아
0000)

(아
오)



$\left(\begin{array}{c} 0\gamma \\ 0\beta \end{array} \right)$

(양행)



연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m	m	55				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		56				
3	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		58				
5	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		59				
6	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	강제부 균열	0.3 mm	0.8 m		61				
8	강제부 균열	0.3 mm	1.9 m		62				
9	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		63				
10	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		64				
11	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		65				
12	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		66				
13	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		67				
14	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		68				
15	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		69				
16	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		70				
17	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.7 m		73				
20	강제부 균열	0.3 mm	0.5 m		74				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.2 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.2 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.4 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.2 mm	0.5 m		81				
28	균열	0.2 mm	0.7 m		82				
29	균열	0.2 mm	1.2 m		83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]