



화남고속선 죽산교_277(74.974~74.981km, S56-1)

74K974

74K968


$$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{하} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{포} \end{array} \right)$$
(아
아
아)

PCL상면



T2
(0_T 0_H)

(유아)

연번	산선	폭	연장	비고	연번	산선	폭	연장	비고
1	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	55				
2	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	56				
3	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	57				
4	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	58				
5	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	59				
6	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	60				
7	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	61				
8	강계부 군열	0.3	mm	0.5 m	62				
9	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	63				
10	강계부 군열	0.3	mm	0.8 m	64				
11	군열	0.1	mm	0.7 m	65				
12	군열	0.1	mm	0.7 m	66				
13	군열	0.1	mm	0.7 m	67				
14	군열	0.2	mm	0.7 m	68				
15	군열	0.2	mm	0.7 m	69				
16	군열	0.2	mm	0.4 m	70				
17	군열	0.2	mm	0.7 m	71				
18	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	72				
19	군열	0.1	mm	0.3 m	73				
20	강계부 군열	0.3	mm	0.3 m	74				
21	군열	0.1	mm	0.3 m	75				
22	군열	0.2	mm	0.7 m	76				
23	군열	0.1	mm	0.4 m	77				
24	군열	0.1	mm	0.4 m	78				
25	군열	0.1	mm	0.5 m	79				
26	강계부 군열	0.2	mm	1.0 m	80				
27	강계부 군열	0.2	mm	0.5 m	81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	관		장	아	지	단	지	지	지									
									개	입																
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부영	간	관	김	경	기	영	영	영									
																		0220 (0.3mm이하 : 흑색)	참목도상판리	재료판리						
																					0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철근노출			
																								0620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 습윤부