


호남고속전주산업코-284(75.024~75.031km, S57-3)

75K031


75K024



가
(아
0아
)

(하
0호)

PCL상면



T2
(0_T 0_H)

(사행)

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.4	m	55			
2	균열	0.1	mm	0.4	m	56			
3	강재부 균열	0.3	mm	0.3	m	57			
4	균열	0.1	mm	0.4	m	58			
5	균열	0.2	mm	0.7	m	59			
6	강재부 균열	0.3	mm	0.8	m	60			
7	균열	0.1	mm	0.7	m	61			
8	균열	0.1	mm	0.65	m	62			
9	균열	0.1	mm	0.4	m	63			
10	균열	0.1	mm	0.4	m	64			
11	균열	0.1	mm	0.3	m	65			
12	균열	0.1	mm	0.7	m	66			
13	균열	0.2	mm	0.7	m	67			
14	균열	0.1	mm	0.7	m	68			
15	균열	0.2	mm	0.4	m	69			
16	강재부 균열	0.2	mm	0.5	m	70			
17	강재부 균열	0.2	mm	0.5	m	71			
18	강재부 균열	0.2	mm	0.5	m	72			
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]